

СОГЛАСОВАНО

Председатель Тульской
региональной организации
«Всероссийское общество
инвалидов» (ГРО ВОИ)

Новикова А.Ф.

2022 г.



УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры
Тульской области

Рыбкина Т.В.

2022 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 2

Государственного учреждения культуры Тульской области «Объединение
центров развития культуры» ГУК ТО «ОЦРК».

(полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом)

300028, Тульская область, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1а.
(фактический адрес объекта)

г. Тула

2022г

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение:
1.2. Адрес объекта: 300028, Тульская область, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 778,6 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4795 кв. м
1.4. Год постройки здания 1958 г., последнего капитального ремонта 2018г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022г., капитального 2054 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения): Государственное учреждение культуры Тульской области «Объединение центров развития культуры» (ГУК ТО «ОЦРК»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 300028, Тульская область, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1а
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство культуры Тульской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тула, пр. Ленина, д. 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): культура,
2.2 Виды оказываемых услуг: (деятельность учреждений клубного типа, производство изделий народных художественных промыслов, торговля розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, виды издательской деятельности прочие, деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, деятельность в области демонстрации кинофильмов, издание аудиовизуальных произведений на магнитных, электронных и цифровых носителях, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, деятельность по предоставлению услуг по размещению информации прочая, деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг, проведение научно-исследовательских работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия, деятельность по организации конференций и выставок, образование дополнительное детей и взрослых, образование

профессиональное дополнительное, деятельность зрелищно-развлекательная прочая).

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые): все возрастные категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): все категории инвалидов.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 125/137/130

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Площадь Победы» автобус: №7, 38, 18, 25, 26, 28, 27а, 3, 28а;

троллейбус: №4, 5, 1, 2, 12, 11

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 140 м

3.2.2 время движения (пешком): 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А

4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД – временно недоступен

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К,О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О,У,Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (У,Г,О,К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДП-И (О,Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Инд. решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт

5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2022-2025гг

в рамках исполнения: *плановых мероприятий*

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - ДПВ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧИ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с общественной организацией инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: есть

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта

Российской Федерации: zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «15» июля 2022 г.

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «13» июля 2022 г.

3. Решения Комиссии по паспортизации ОСИ от «14» июля 2022г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУК ТО «ОЦРК»

Арбекова Е.В.

2022 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 2

«15» июля 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение:
1.2. Адрес объекта: 300028, Тульская область, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 778,6 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4795 кв. м
1.4. Год постройки здания 1958 г., последнего капитального ремонта 2018 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г., капитального 2048 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения): Государственное учреждение культуры Тульской области «Объединение центров развития культуры» (ГУК ТО «ОЦРК»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 300028, Тульская область, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1а
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство культуры Тульской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тула, пр. Ленина, д. 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): культура,
2.2 Виды оказываемых услуг: (деятельность учреждений клубного типа, производство изделий народных художественных промыслов, торговля розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных

промыслов, виды издательской деятельности прочие, деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, деятельность в области демонстрации кинофильмов, издание аудиовизуальных произведений на магнитных, электронных и цифровых носителях, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, деятельность по предоставлению услуг по размещению информации прочая, деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг, проведение научно-исследовательских работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия, деятельность по организации конференций и выставок, образование дополнительное детей и взрослых, образование профессиональное дополнительное, деятельность зрелищно-развлекательная прочая).

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые): все возрастные категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): нет.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 125/137/130

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Площадь Победы» автобус: 7, 38, 18, 25, 26, 28, 27а, 3, 28а; троллейбус: 4, 5, 1, 2, 12, 11

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 140 м

3.2.2 время движения (пешком): 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД – временно недоступен

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К,О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О,У,Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (У,Г,О,К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (О,Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт

2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Инд. решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____ Илюшин И.Э.



УТВЕРЖДАЮ
Министр культуры
Тульской области
Рыбкина Т.В.
« » 2022 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 2

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

«13» июля 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение:
1.2. Адрес объекта: 300028, Тульская область, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 778,6 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4795 кв. м
1.4. Год постройки здания 1958 г., последнего капитального ремонта 2018 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022г., капитального 2048 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения): Государственное учреждение культуры Тульской области «Объединение центров развития культуры» (ГУК ТО «ОЦРК»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 300028, Тульская область, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1а
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство культуры Тульской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тула, пр. Ленина, д. 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(дополнительная информация) нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Остановка «Площадь Победы» автобус: №7, 38,18,25,26,28,27а,3,28а; троллейбус: №4, 5,1,2,12,11

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 140 м

3.2.2 время движения (пешком): 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД – временно недоступен

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К,О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О,У,Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (У,Г,О,К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки	ДП-В

транспорта)	
-------------	--

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДП-И (О,Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Инд. решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2022-2025гг

в рамках исполнения: *плановых мероприятий*

(указывается наименование документа: *программы, плана*)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - ДПВ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧИ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с общественной организацией инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: есть

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на 3 л.

2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на 4 л.
на 6 л.
на 7 л.
на 4 л.
на 3 л.


Результаты фотофиксации на объекте на 8 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет

Руководитель рабочей группы

Начальник отдела хозяйственно-эксплуатационной работы

Илюшин Игорь Эдуардович

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы

Заведующий центром развития кино

Бубенцова Инесса Игоревна

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Заведующий сектором кинообслуживания центра развития кино

Кроль Татьяна Вячеславовна


(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Заведующий центром «Школа креативных индустрий»

Кудряшова Ирина Александровна

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Заместитель заведующего центром народного творчества

Лобас Анастасия Сергеевна


(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Специалист по учебно-методической работе центра «Школа креативной индустрии»

Родин Сергей Анатольевич

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Заведующий центром народного творчества

Смурова Елена Сергеевна

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)



Представители ИП «Протасова»

Индивидуальный предприниматель Протасова Ю.Н

(Должность, Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано «14» июля 2022 г. (протокол №01)
Комиссией по паспортизации ОСИ Государственного учреждения культуры
Тульской области «Объединение центров развития культуры» ГУК ТО «ОЦРК»

Заключено 56-17

от 22.09.2022


13



1. Результаты обследования территории, прилегающей к зданию (участка)

Государственного учреждения культуры Тульской области «Объединение центров развития
культуры» ГУК ТО «ОЦРК»

300028, Тульская область, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1а
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Соответствует нормам			Не нуждает ся
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2,3	Не оборудованы места отдыха (ожидания) для инвалидов	К,О,С,У, Г	Оборудовать места отдыха (ожидания) для инвалидов (лавочки) подлокотниками	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка парковка	да		2,4	Не оборудованы места для парковки автомобилей инвалидов	К,С,О,У, Г	Оборудовать парковочные места для автотранспорта инвалидов из расчета 10% от всех мест, но не менее одного, размерами 3.6м x 6,0м. Рекомендуется предусмотреть горизонтальную разметку зон безопасности, для доступа к багажнику и автомобилю с подъемником расположенным	Текущий ремонт

						сзади. Ширина зоны безопасности 1.2м. Расположение зон безопасности: сзади вне зоны движения и сбоку между специальными парковочными местами. (параллельные полосы белого или желтого цвета. Специализированные парковочные места, расположить рядом с основным входом на объект. Оборудовать вертикальным знаком каждое парковочное место для инвалидов и «дублирование дорожного знака «Инвалиды» на асфальтовом покрытии белым цветом, размерами 0.8м x 1.6м.	
ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие с СП59.13330.2020, СП 42.13330.2015, Гост 51256, ПДД, ГОСТ 12.4.026						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-В		1-4	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

2. Результаты обследования входа (входов) в здание

Государственного учреждения культуры Тульской области «Объединение центров развития культуры» ГУК ТО «ОЦРК»

300028, Тульская область, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1а
(Наименование объекта, адрес)

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		5,7	Контрастно не выделены краевые ступени лестничного марша	С, У	Обустроить на проступях краевых ступеней лестничного марша одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - 0,03-0,04м.	Текущий ремонт

				5,7		С, О, Г, У	Следует предусмотреть с двух сторон лестниц непрерывные по всей их длине ограждения и поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261. Высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности проступи ступеней и принимают 0,9 м. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены.	Текущий ремонт
				5	Перед лестничными маршами отсутствуют тактильно-предупреждающие указатели.	С, У	Перед внешней лестницей обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели «Внимание опасность» глубиной 0,5-0,6 на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней.	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть		6,7	Не соответствует нормам поручни пандуса	О, К	Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м; верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости с	Текущий ремонт

							границами прохожей части пандуса (краем бортика)	
				6	Отсутствуют по боковым края пандуса	О,К	По внешним (не примыкающим к стенам) боковым краям пандуса и горизонтальных площадок должны быть предусмотрены бортики высотой не менее 0,05 м для предотвращения соскальзывания коляски.	Текущий ремонт
				6	Ширина пандуса не соответствует нормам	О,К	Установить пандус шириной (расстояние между поручнями ограждений пандуса) должна быть в пределах от 0,9 до 1,0 м.	Капитальн ый ремонт
2.3	Входная площадки (входными перед дверями)	есть		8	Входная площадки не соответствует нормам	С, О, К	Обустроить входную площадку Размеры входной площадки с пандусом предусмотреть не менее 2,2х2,2 м.	Капиталь ный ремонт
2.4	Двери (входные)	есть		5	Отсутствуют световые маяки (габариты дверей).	С, К, О, У	Рекомендуется предусмотреть использование световых маяков (ГОСТ Р 12.4.026) на высоте 1.5-2.5м.	Текущий ремонт
				5	Перед входной дверью отсутствует тактильный указатель	С, У	Предусмотреть перед дверью тактильные указатели размерами 0,5мX0,5м на расстоянии 0.9м от дверного проема или оборудовать площадку грузосборными решетками с шириной просветов ячеек не более	Текущий ремонт

						0,013 м, длиной - 0,015 м; диаметр круглых ячеек не должен превышать 0,018 м, по размерам и расположению тактильных указателей.	
			5	На входных дверях отсутствует знак, указывающий на доступность здания.	К,Г,С	Рекомендуется установить знаки, указывающие на доступность объекта.	Текущий ремонт
			5	Отсутствует информационная тактильная табличка	С	Установить информационную тактильную таблицу с названием организации и режимом работы для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков, символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, со стороны дверной ручки, на высоте от 1,2 до 1,6 м и на расстоянии 0,1м-0,6м от центра таблички до края дверного проема с учетом п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020. Расположение информационной таблички должно позволять инвалиду приближаться к ней на расстояние до 0,08 м, чему не должны мешать выступающие конструктивные и декоративные элементы стен или распаивающаяся	Текущий ремонт

							дверь.	
				8	Двери распашные, с шириной рабочей створки 0,8 м.	К,О,С,У	Рекомендуется предусмотреть ширину основной створки распашной двери 0,9 м в свету. До капитального ремонта держать обе створки двери открытыми.	Текущий ремонт
				8	В дверном проеме присутствует порог выше 0,014 м.	К,О	До капитального ремонта оборудовать перекатными пандусами, после капитального ремонта предусмотреть пороги менее 0,014м.	Текущий ремонт
2.5	Тамбуры	Есть		8	Двери распашные, с шириной рабочей створки 0,75 м.	К,О,С,У	Рекомендуется предусмотреть ширину основной створки распашной двери 0,9 м в свету. До капитального ремонта держать обе створки двери открытыми.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход(входов) в здание	ДП-И (К,О,Г,У)		5-8	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 2 от «13» июля 2022 г.

3. Результаты обследования: Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Государственного учреждения культуры Тульской области «Объединение центров развития культуры» ГУК ТО «ОЦРК»

300028, Тульская область, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1 а

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридоры вестибюль	есть		10, 11	Отсутствуют указатели направления движения для инвалидов с названием конечной цели	К,О,С, Г,У	Рекомендуется предусмотреть указатели направления движения для инвалидов и МГН с названием конечной цели на высоте 1.5-2.0м и продублировать тактильными знаками размерами 0.15*0.15м на высоте 1.2-1.6м (ГОСТ 51671-2015)	Текущий ремонт
				10, 11	Отсутствуют пристенные поручни	О,С, Г,У	Установить пристенные поручни на высоте 0.9м с оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,05 м (для детей - 0,03 м). Расстояние в	Текущий ремонт

						свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м. Стена вдоль поручня должна быть гладкой. На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней общественных зданий должны предусматриваться рельефные обозначения этажей.	
			10-11	В холлах и коридорах не обозначены места отдыха (ожидания) для инвалидов	К,О,С,У,Г	Обозначить места отдыха (ожидания) для инвалидов знаками доступности. В места отдыха предусмотреть мебель специальную с подоконниками.	Текущий ремонт
			10	Отсутствует тактильная мнемосхема при входе с навигацией внутри объекта	С,У	Рекомендуется установить тактильно мнемосхему с навигацией внутри объекта справа при входе на объект на высоте 0,85-1,1 м. с углом наклона 30-45 градусов или на высоте 1.4-1.6м на вертикальной опоре(стене), отображающих информацию о доступных помещениях в здании, не мешающих основному	Текущий ремонт

							потоку посетителей.	
				10, 11, 12	Не предусмотрено место для собаки поводья	С	Предусмотреть для собаки – поводья специальное место для отдыха/ ожидания, минимальный размер которого составляет 1,5 кв.м с возможностью фиксации собаки на свободном поводке. Место отдыха собаки-поводья должно быть защищенным от холода(сковзняков) и перегревов, и не должно располагаться на проходе. Обеспечить зону отдыха/ ожидания чистой подстилкой и не переворачиваемой поилкой для воды. При необходимости организовать специальное место для выгула собаки-поводья.	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть						
				12, 13	Отсутствует ограждающий бортик на лестнице	К,О,С,У,Г	Установить ограждающий бортик по боковым краям лестничного марша, переходящий в ограждающий бортик для	Текущий ремонт

							лестничной площадке	
				12, 13	Контрастно не выделены цветом краевые ступени	С,У	Выделить цветом (или фактурой) краевые ступени лестницы путем нанесения одной или несколько полос, контрастных с поверхностью ступеней, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.	Текущий ремонт
				12, 13	Отсутствуют тактильные обозначения этажей на перилах	С	Рекомендуется нанести тактильные обозначения этажей на внутренней части перил.	Текущий ремонт
				12, 13	Лестницы не оснащены перилами с обеих сторон	О,С	Оборудовать перила на лестничных маршах с обеих сторон на высоте 0,9м. при ширине лестничного марша не менее 1,35м	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт Пассажирский (или подъемник)	нет		12-13	Отсутствует доступ на второй и последующие этажи для инвалидов на коляске	К	Оборудовать доступ на второй и последующие этажи подъемным устройством, ступенькоходом	Инд реш с ТСП Капитальный ремонт

3.5	Межкоридорная дверь	есть		10	Дверная ручка не соответствует нормам	К,О,С,У	Предусмотреть дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С-и П-образных ручек.	Текущий ремонт
				10	Отсутствует контрастная маркировка ручки	С	Предусмотреть контрастную маркировку цветом дверных ручек по отношению к цвету двери	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч зоны безопасности)	есть		14-18	Отсутствуют на планах эвакуации пути эвакуации для людей с инвалидностью.	К,О,У,С	Разработать и отразить на планах эвакуации пути эвакуации для людей с инвалидностью. При оформлении плана эвакуации учитывать, в том числе, особенности	Организационные мероприятия

						людей с дальтонизмом. Планы эвакуации с обозначенными путями эвакуации людей с инвалидностью расположить на высоте, доступной для визуального восприятия с кресла-коляски (низ на отметке не более 0,85м-1.3м от уровня пола.	
			14-18	На путях эвакуации отсутствуют звуковые оповещатели, указывающие направление движения	Г,У	Предусмотреть на путях эвакуации установку звуковых оповещателей, указывающих направление движения в случае экстремальных ситуаций.	Текущий ремонт
			12	Не предусмотрен эвакуационный выход со второго и последующих этажей для инвалидов.	К,О,С,У,Г	Рекомендуется предусмотреть доступный инвалиду на кресле коляски эвакуационный выход со второго и последующих этажей либо оборудовать пожаробезопасные зоны. Если с каждого из этажей здания невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех инвалидов за необходимое время, то следует	Инд реш с ТСП

						предусматривать на этих этажах безопасные зоны с двухсторонней связью, в которых инвалиды могут находиться до их спасения пожарными подразделениям и. Двери и стены на путях эвакуации оборудовать знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026 СП 59.13330 2020 п.6.2.25 До капитального ремонта рекомендуется использовать кресло «Самоспас» на каждом этаже.	
			15-16	При выходе на улицу присутствует порог, высота порога в дверном проеме более 0,014 м.	К, О, С	Обеспечить высоту порога входной двери не более 0,014м (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020). До момента адаптации дверного проема оборудовать дверной проем перекатным пандусом.	Текущий ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствии с СП 59.13330.2020					

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) **к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И (Г,О,У)		10-18	Капитальный ремонт Инд реш с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

4. Результаты обследования: зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Государственного учреждения культуры Тульской области «Объединение центров развития культуры» ГУК ТО «ОЦРК»

300028, Тульская область, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1а

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть						
	Компьютерный класс	есть		28, 29	Отсутствует место для инвалида, использующего инвалидную коляску.	К	Необходимо предусматривать места в первом ряду для инвалидов колясочников, ближайшие от входа в помещение. Ширина прохода между рядами столов для учащихся, передвигающихся в креслах-колясках и на опорах, - не менее 0,9 м;	Текущий ремонт
				28, 29	Отсутствует место для инвалида по слуху и зрению		Оборудовать места для инвалида по зрению должна быть не менее 1 м ширины и 0,6 м глубины для размещения брайлевской литературы и тифлосредств.	Текущий ремонт
				28, 29	Кабинеты не оборудованы для лиц с	Г, С	Рекомендуется установить усилители звука,	Текущий ремонт

					дефектами слуха и зрения специальными приборами. Не предусмотрено место для сурдопереводчика		переносную индукционную петлю. Предусмотреть место для сурдопереводчика с локальным освещением либо установить удалённый способ перевода жестового языка через «СКАЙП»	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть						
	Кинозал			21, 22	Отсутствует место для тифлокомментирования и субтитрования		Оборудовать первые ряды индукционной петлей усиления звука и комплектами оборудования для обеспечения скрытого автоматического тифлокомментирования и субтитрования при демонстрации цифровых кинофильмов.	Текущий ремонт
				21, 22	Не обозначены места для инвалидов	К	Обозначить место для расположения инвалида-колясочника вблизи эвакуационного выхода (входа). Предусмотреть зону безопасности в виде ограждения либо буферной зоны около выделенного места. Для инвалидов по зрению и их сопровождающих выделить и обозначить места в первом -втором ряду.	Текущий ремонт

				20	Отсутствует тактильная табличка с названием	С	Установить при входе тактильную табличку с названием помещения на высоте 1.2-1.6м	Текущий ремонт
				20, 21	Отсутствует акустическая система информации	К,Г,С	Обеспечить системой усиления звука (портативной индукционной петлей), системой онлайн-связи с сурдопереводчиком или специалистом, владеющим русским жестовым языком. Предусмотреть место для сурдопереводчика с локальным освещением	Текущий ремонт
				21, 22	Отсутствие аудиоконтура и копий документов, объявлений	С,Г,У	Предусмотреть наличие аудиоконтура и копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	Текущий ремонт
				22	Отсутствует бегущая строка	Г,С,У	Оборудовать визуально-акустическое табло, позволяющее передавать информацию визуальным и акустическим способом. Для информирования слепых и глухих, а также остальных категорий граждан	Текущий ремонт

						по принципу «универсального дизайна». Дополнительно применяется для оповещения всех категорий о возникновении экстренной ситуации на объекте в целом (пожар, эвакуация) в доступном для них формате. Устанавливается на высоте 2000 мм от уровня пола, подключается к общей системе оповещения «СурдоЦентр», пожарной сигнализации.	
Концертный зал	есть		24	Отсутствия средства связи и информации технические общего пользования	К,О,С,Г,У	Визуально-акустическое табло (система) Позволяет передавать информацию визуальным и акустическим способом. Устанавливается на высоте 2 м от уровня пола, подключается к общей системе оповещения «СурдоЦентр», пожарной сигнализации.	Текущий ремонт
			23	Отсутствует тактильная табличка с названием	С	Установить тактильную табличку с названием помещения на высоте 1.2-1.6м	Текущий ремонт
			24	Не обозначены места для инвалидов	К	Обозначить место для расположения инвалида-колясочника вблизи эвакуационного	Текущий ремонт

						выхода (входа). Предусмотреть зону безопасности в виде ограждения либо буферной зоны около выделенного места. Для инвалидов по зрению и их сопровождающих выделить и обозначить места в первом -втором ряду.	
			25	На краевых ступенях лестницы не нанесены полосы контрастной поверхности.	С, О, У	Рекомендуется нанести контрастную полосу на поверхности краевых ступеней лестниц с шириной 3-4 см. Необходимо выдержать расстояние между контрастной полосой и краем проступи от 0,03м до 0,04м.	Индивидуальное решение ТСР
			24	Высота сцены 0,4 м.	К,О,С	Предусмотреть доступ на сцену с помощью подъёмного устройства вертикального или наклонного типа либо инвентарного пандуса длиной не менее 4,5 м	Капитальный ремонт
			25	Отсутствует индукционная система	Г	Установить индукционную систему	Текущий ремонт
			25	Лестничный марш не имеет подступенка		Предусмотреть лестницу с подстенком, проступи ступеней должны быть горизонтальными шириной 0,3 м (допускается от 0,28 до 0,35 м). Высота ступеней –	Текущий ремонт

						0,15 м (допускается от 0,13 до 0,17 м).	
Выставочный зал	есть		26	Отсутствует тактильная табличка с названием	С	Установить тактильную табличку с названием помещения на высоте 1.2-1.6м	Текущий ремонт
			27	Отсутствует тактильная мнемосхема	С,У,Г	Рекомендуется установить тактильно мнемосхему с навигацией внутри объекта справа при входе на объект на высоте 0,85-1,1 м. с углом наклона 30-45 градусов или на высоте 1.4-1.6м на вертикальной опоре(стене), отображающих информацию расположении выставочных экспонатов в здании, не мешающих основному потоку посетителей.	Текущий ремонт
			27	Отсутствуют тактильные таблички экспоната	С	Оборудовать тактильные таблички для обеспечения самостоятельного тактильного восприятия.	Текущий ремонт
			27	Отсутствует аудиосистема, аудиогид	С, Г	Установить индукционную петлю и аудиогид.	Текущий ремонт
			27	Отсутствует видеогид	С, Г	Предусмотреть мульти систем с дублированием для инвалидов по слуху субтитрами голосовой информации, сопровождающей видеоматериалы на мониторах.	Текущий ремонт
			27	Отсутствует место для		При необходимости	Текущий

					сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика		предоставить услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.	ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания (Касса)	есть		30	Касса не соответствует нормативам	К,О,С Г,У	Оборудовать поверхность прилавка индивидуального обслуживания, используемых посетителями - инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м.	Текущий ремонт
				22	Отсутствует индукционная петля	Г	Предусмотреть переносную индукционную петлю, видеоувеличителем	Текущий ремонт
				22	Отсутствуют тактильные таблички	С	Оборудовать информационной и тактильной табличкой	Текущий ремонт
	Раздевалка			19	Отсутствие тактильной таблички с названием помещения	К,О, С,Г,У	Оборудовать информационной и тактильной табличкой	Текущий ремонт
				19	Крючки на высоте 1.6м		Установить крючки для тростей на высоте 0,9-1 м. Крючок для одежды установить на высоте 1,2 м.	Текущий ремонт
				19	Ширина дверного	К,О, С,Г,У	Рекомендуется предусмотреть	Капитальный

					проема 0,7м		ширину основной створки распашной двери 0,9 м в свету. До капитального ремонта предусмотреть ситуационную помощь	ремонт
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У,О,Г)		19-29	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 2 от «13» июля 2022 г.

5. Результаты обследования: Санитарно-гигиенических помещений

Государственного учреждения культуры Тульской области «Объединение центров развития культуры» ГУК ТО «ОЦРК»

300028, Тульская область, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1а
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		31	Отсутствие тактильных табличек перед входом в санузел	К,О,С,Г,У	Предусмотреть у дверей туалетной комнаты со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери.	Текущий ремонт
				32	Отсутствует кнопка вызова администратора	К	Предусмотреть тревожную сигнализацию или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Установить кнопку вызова со шнурком на высоте 0.85м. В общественной уборной	Текущий ремонт

						тревожный сигнал или извещатель должен выводиться в дежурную комнату.	
			32	Отсутствует зеркало для инвалидов и МГН.	К	Рекомендуется установить специальное зеркало для МГН с изменяемым углом наклона (регулировкой наклона). на высоте (нижний край зеркала не выше 1,1 м 1.3м от пола)	Текущий ремонт
			32	Отстствует пристенный опорный поручень с травмобезопасными окончаниями.	С,О	Оборудовать пристенный опорный поручень на высоте 0.9м на свободной от оборудования стене. Для незрячих — направляющий элемент с применением тактильной информации. Для опорников — дополнительная точка опоры.	Текущий ремонт
			32	Отсутствуют крючки для костылей	К,О,Г,У	Оборудовать туалеты крючками для одежды, костылей и других принадлежностей на высоте не выше 1,3 м от уровня пола, (п.7.1 / 2, 7.3 / 5 Таблицы А3 Приложения А СП 136.13330.2012). Крючки должны быть прочно и	Текущий ремонт

							надежно закреплены (п. 6.2 СП 35-101-2001). Обеспечить контрастность цвета крючков для одежды и крючка для костылей по отношению к цвету стены.	
				32	Присутствует круговой поручень на специализированной раковине	К,О,С	Демонтировать круговой поручень на специализированной раковине	Текущий ремонт
				32	Отсутствует откидной поручень рядом с раковиной	О,Г,У	Оборудовать рядом с раковиной откидной поручень	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (кухня)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие с СП 59.13330.2016					

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение(туалет)	ДП-И(У,Г,О,К)		31-32	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 2 от «13» июля 2022 г.

6. Результаты обследования: Системы информации на объекте

Тульский институт (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России)»

300026, Тульская область, г. Тула, проспект Ленина, д.104

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№на	№фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	нет			Средства информации и сигнализации не предусматривают в комплексе визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и эвакуации.	С,К,О,Г,У	Предусмотреть оборудование помещений визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и эвакуации. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения.	Текущий ремонт
					Отсутствуют светонакопительные тактильные информационные	С,К,О,Г,У	Установить светонакопительные тактильные информационные указатели и	Текущий ремонт

					пиктограммы на путях движения инвалидов и МГН.		пиктограммы на путях движения инвалидов и МГН.	
2	Акустические средства	нет			Отсутствует акустическая система информации.	С, Г	Установить в соответствии с нормативами систему информирующих средств, позволяющих ориентироваться на объекте. Установить индукционные петли в местах обслуживания инвалидов по слуху, для слабовидящих оборудовать помещения тифлотехническими приборами.	Текущий ремонт.
3	Тактильные средства	нет			Системы средств информации на объекте не предусматривают тактильную систему информации.	С	Установить информационный тактильный уличный стенд, тактильные пиктограммы. Установить тактильную мнемосхему на входе в помещение. Установить информационную таблицу с названием учреждения и режимом работы, выполненную в тактильном исполнении и продублированную шрифтом Брайля. Установить напольные	Текущий ремонт

						тактильные предупреждающие и направляющие знаки.	
ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016.						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К,ОУ)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН, на часы работы учреждения



№ 1



№ 2



№ 3



№ 4



№ 5



№ 6



№ 7



№ 8



№ 9



№ 10



№ 11



№ 12



№ 13



№ 14



№ 15



№ 16



№ 17



№ 18




№ 19

№ 20



№ 21



№ 22



№ 23




№ 24




№ 25



№ 26



№ 27



№ 28



№ 29



№ 30



№ 31



№ 32